

EVK512 Régulateur digital d'humidité/pression avec deux sorties pour applications générales

FRANÇAIS



1 PREPARATIFS

1.1 Important

Lire attentivement cette notice avant l'installation et avant l'utilisation et suivre tous les avertissements pour l'installation et pour le raccordement électrique; conserver cette notice avec l'appareil pour des consultations futures.

1.2 Installation


Sur panneau, avec les étriers à ressort fournies par le constructeur; dimensions en mm (in).



Avertissements pour l'installation:

- 73.0 (2,874) est la profondeur maximum avec borniers à vis
- 83.0 (3,267) est la profondeur maximum avec borniers débrochables
- l'épaisseur du panneau ne doit pas être supérieure à 8,0 mm (0,314 in)
- vérifier que les conditions d'emploi (température ambiante, humidité, etc.) soient entre les limites indiquées dans les données techniques
- ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur (résistances, conduits d'air chaud, etc.), d'appareils avec forte magnétos (grosses diffusseurs, etc.), de lieux exposés directement au soleil, pluie, humidité, poussière excessive, vibrations mécaniques ou décharges
- conforme aux législations de sécurité, la protection contre d'éventuelles contacts avec les parties électriques doit être assurée par un parfait emboîtement de l'appareil; toutes les parties qui assurent la protection doivent être fixées de manière à ne pas pouvoir les enlever sans outil.

1.3 Raccordement électrique



- En se référant au circuit électrique:
- les borniers 4 et 5 sont disponibles seulement dans les modèles avec alimentation 230 VCA et 115 VCA; les borniers 6 et 7 seulement dans les modèles avec alimentation 12 VCA/CC et 12-24 VCA/CC
 - la porte série [sur demande] est la porte pour la communication avec le système de supervision (à travers une interface série, via TTL, avec protocole de communication MODBUS) ou avec la clé de programmation; la porte ne doit pas être utilisée pour les deux buts en même temps.

- Avertissements pour le raccordement électrique:
- ne pas opérer sur les bornes en utilisant des visseuses électriques ou pneumatiques
 - si l'appareil a été transporté d'un lieu froid à un chaud, l'humidité pourrait condenser à l'intérieur; attendre une heure avant de l'alimenter

- vérifier que la tension d'alimentation, la fréquence et la puissance électrique opérative de l'appareil correspondent à celles de l'alimentation locale
- couper l'alimentation avant de procéder avec n'importe quel type d'entretien
- ne pas utiliser l'appareil comme dispositif de sécurité
- pour les réparations et en cas de questions sur l'appareil s'adresser au réseau de vente Evo.

2 INTERFACE DE L'UTILISATEUR

2.1 Mise en marche/arrêt de l'appareil

Pour mettre en marche l'appareil il faut l'alimenter; pour l'arrêter on doit couper l'alimentation.

2.2 Le display

Si l'appareil est en marche, pendant le fonctionnement normal le display visualise la grandeur établie avec le paramètre P5:

- si P5 = 0, le display visualisera l'humidité/pression de l'ambiance
- si P5 = 1, le display visualisera le premier point de consigne.

2.3 Visualisation de l'humidité/pression de l'ambiance

- vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[set]** pendant 2 s: le display visualisera "Pb1"

Pour sortir de la procédure:

- presser **[set]** ou ne pas opérer pendant 60 s
- presser **[▲] ou [▼]** jusqu'à ce que le display visualise la grandeur établie avec le paramètre P5 ou ne pas opérer pendant 60 s.

2.4 Blocage/déblocage du clavier

Pour bloquer le clavier:

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[set]** et **[▼]** pendant 2 s: le display visualisera "Loc" pendant 1 s.

Si le clavier est bloqué, il ne sera pas permis:

- modifier les points de consigne avec les procédures indiquées dans les paragraphes 4.1 et 4.2 (les points de consigne sont programmables aussi à travers les paramètres SP1 et SP2).

Cette opération provoque la visualisation du sigle "Loc" pendant 1 s.

Pour débloquer le clavier:

- presser **[set]** et **[▼]** pendant 2 s: le display visualisera "Unl" pendant 1 s.

2.5 Mise en silence du buzzer

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser une touche (la première pression de la touche ne provoque pas l'effet associé).


3 FONCTIONNEMENT

3.1 Notices préliminaires

Le fonctionnement dépend principalement du paramètre CFG.

3.2 Fonctionnement avec paramètre CFG = 1 (le premier point de consigne est indépendant et le second est relatif au premier)

hum./press.



Si le paramètre CFG est programmé à 1, le second point de consigne est programmable seulement à travers le paramètre SP2 (parce que il est relatif au premier).

Chaque charge peut fonctionner avec action directe (paramètres r5 = 0) ou avec action inverse (paramètres r5 = 1); le paramètre r5 établit le fonctionnement pour chaque charge.

Dans l'exemple chaque charge fonctionne avec action directe.

4 PROGRAMMATIONS

4.1 Programmation du premier point de consigne

- vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[set]** la LED **out 1** clignotera

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s; voir aussi les paramètres r1, r2 et r3

• ne pas opérer pendant 15 s.

Il est possible en outre de programmer le premier point de consigne à travers le paramètre SP1.

4.2 Programmation du second point de consigne

- presser **[set]** pendant la modification du premier point de consigne: la LED **out 2** clignotera

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s; voir aussi les paramètres r7, r8 et r9

• ne pas opérer pendant 15 s.

Il est possible en outre de programmer le second point de consigne à travers le paramètre SP2.

Si le paramètre CFG est programmé à 1, le second point de consigne est programmable seulement à travers le paramètre SP2 (parce que il est relatif au premier).

Si le paramètre CFG est programmé à 3 ou 4, le second point de consigne ne sera pas disponible.

4.3 Programmation des paramètres de configuration

Pour accéder à la procédure:

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s: le display visualisera "PA"

• presser **[set]**

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s pour programmer "-19"

• presser **[set]** ou ne pas opérer pendant 15 s

• presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s: le display visualisera "SP1".

Pour sélectionner un paramètre:

• presser **[▲] ou [▼]**

Pour modifier un paramètre:

• presser **[set]**

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s

• presser **[set]** ou ne pas opérer pendant 15 s.


Pour sortir de la procédure:

• presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s ou ne pas opérer pendant 60 s.

- si le paramètre CFG est programmé à 2, chaque charge peut fonctionner avec action directe (paramètres r5 et r10 = 0) ou avec action inverse (paramètres r5 et r10 = 1).
- couper l'alimentation avant de procéder avec n'importe quel type d'entretien
- ne pas utiliser l'appareil comme dispositif de sécurité
- pour les réparations et en cas de questions sur l'appareil s'adresser au réseau de vente Evo.

3.4 Fonctionnement avec paramètre CFG = 3 (zone neutre)

hum./press.




Si le paramètre CFG est programmé à 3, le second point de consigne ne sera pas disponible et les paramètres SP2, r0, r7, r8, r9 et r10 ne seront pas significatifs.

La charge 1 fonctionne toujours avec action directe et la charge 2 fonctionne toujours avec action inverse.

3.5 Fonctionnement avec paramètre CFG = 4 (deux niveaux)

hum./press.



Si le paramètre CFG est programmé à 4, le second point de consigne ne sera pas disponible et les paramètres SP2, r0, r6, r7, r8, r9 et r10 ne seront pas significatifs.

Chaque charge peut fonctionner avec action directe (paramètre r5 = 0) ou avec action inverse (paramètre r5 = 1); le paramètre r5 établit le fonctionnement pour chaque charge.

Dans l'exemple chaque charge fonctionne avec action directe.

4 PROGRAMMATIONS

4.1 Programmation du premier point de consigne

- vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[set]** la LED **out 1** clignotera

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s; voir aussi les paramètres r1, r2 et r3

• ne pas opérer pendant 15 s.

Il est possible en outre de programmer le premier point de consigne à travers le paramètre SP1.

4.2 Programmation du second point de consigne

- presser **[set]** pendant la modification du premier point de consigne: la LED **out 2** clignotera

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s; voir aussi les paramètres r7, r8 et r9

• ne pas opérer pendant 15 s.

Il est possible en outre de programmer le second point de consigne à travers le paramètre SP2.

Si le paramètre CFG est programmé à 1, le second point de consigne est programmable seulement à travers le paramètre SP2 (parce que il est relatif au premier).

Si le paramètre CFG est programmé à 3 ou 4, le second point de consigne ne sera pas disponible.

4.3 Programmation des paramètres de configuration

Pour accéder à la procédure:

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s: le display visualisera "PA"

• presser **[set]**

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s pour programmer "-19"

• presser **[set]** ou ne pas opérer pendant 15 s

• presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s: le display visualisera "SP1".

Pour sélectionner un paramètre:

• presser **[▲] ou [▼]**

Pour modifier un paramètre:

• presser **[set]**

• presser **[▲] ou [▼]** d'ici 15 s

• presser **[set]** ou ne pas opérer pendant 15 s.

Pour sortir de la procédure:

• presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s ou ne pas opérer pendant 60 s.

Interrompre l'alimentation de l'appareil après la modification des paramètres.

4.4 Restauration des valeurs d'usine des paramètres de configuration

- vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours
- presser **[▲] et [▼]** pendant 4 s: le display visualisera "PA"
- presser **[set]**
- presser **[▲] ou [▼]</**

• pulse **set** o no obres por 15 s: el display visualizará "dEF" que relampaguea por 4 s, después de que el instrumento saldrá del procedimiento

• interrumpir la alimentación del instrumento.

Asegurarse que el valor de fábrica de los parámetros sea oportuno.

5 SENALAMIENTOS

5.1 Señalamientos

LED	SIGNIFICADO
-----	-------------

out 1	LED carga 1 si es encendido, la carga 1 será encendida si relampaguea: ▪ será en curso la modificación del primer punto de ajuste de trabajo ▪ será en curso una protección de la carga 1 (parámetros C1 y C2)
--------------	--

out 2	LED carga 2 si es encendido, la carga 2 será encendida si relampaguea: ▪ será en curso la modificación del segundo punto de ajuste de trabajo ▪ será en curso una protección de la carga 2 (parámetros C7 y C8)
--------------	---

% r.H.	LED alarma si es encendido, será en curso una alarma
---------------	---

bar	LED humedad relativa si es encendido, la unidad de medida de la cantidad visualizada por el display será la humedad relativa (parámetro P2)
------------	--

CODIGO	SIGNIFICADO
---------------	--------------------

Loc	el teclado y/o los puntos de ajuste de trabajo son bloqueados (parámetros r3 y/o r9); se vea el párrafo 2.4
------------	---

6 ALARMAS

6.1 Alarmas

CODIGO	SIGNIFICADO
---------------	--------------------

AL1	Primera alarma de humedad/presión Remedios: ▪ averiguar la humedad/presión del ambiente ▪ se vean los parámetros A1 y A3 Consecuencias: ▪ el instrumento seguirá funcionando regularmente
------------	--

AL2	Segunda alarma de humedad/presión Remedios: ▪ averiguar la humedad/presión del ambiente ▪ se vean los parámetros A5 y A7 Consecuencias: ▪ el instrumento seguirá funcionando regularmente
------------	--

Cuando la causa que ha provocado la alarma desaparece, el instrumento restablece el normal funcionamiento.

F FRANÇAIS

9 POINTS DE CONSIGNE ET PARAMETRES DE CONFIGURATION

9.1 Points de consigne

MIN.	MAX.	U.M.	USINE	POINTS DE CONSIGNE
r1	r2	(I)	0,0	premier point de consigne
r7	r8	(I)	0,0	second point de consigne

9.2 Paramètres de configuration

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	POINTS DE CONSIGNE
SPT	r1	r2	(I)	0,0	premier point de consigne
SP2	r7	r8	(I)	0,0	second point de consigne

PARAM.	MIN.	MAX.	U.M.	USINE	ENTRÉES DE MESURE
CA1	-25,0	25,0	(I)	0,0	offset sonde ambiance
P0	0	1	---	0	type de sonde 0 = 4-20 mA 1 = 0-20 mA

P1	0	1	---	1	position del punto decimal 0 = ningún punto decimal 1 = en el dígito de las decenas
----	---	---	-----	---	---

P2	0	2	---	0	unidad de medida [influyente sólo en el LED humedad relativa y en el LED bar] 0 = % r.H. 1 = bar 2 = la LED humedad relativa y el LED bar serán apagados
----	---	---	-----	---	---

P3	-199,0	199,0	points	0,0	valeur minimum de l'étendue del transductor
----	--------	-------	--------	-----	---

P4	-199,0	199,0	points	100,0	valeur máxima de la calibración del transductor
----	--------	-------	--------	-------	---

P5	0	1	---	0	grandeza visualizada durante el normal funcionamiento 0 = humedad/presión del ambiente 1 = primer punto de ajuste de trabajo
----	---	---	-----	---	--

P7	0	1	---	0	bloqueo de la visualización de la humedad/presión (solamente si P5 = 0) [2] 1 = SI - en tal caso: ▪ si P3 < P4, al mínimo la valor P3 (clignotante) y a lo sumo el valor P4 (que relampaguea) ▪ si P3 > P4, al mínimo la valor P4 (que relampaguea) y a lo sumo el valor P3 (que relampaguea)
----	---	---	-----	---	--

7 DIAGNOSTICO INTERNA

7.1 Diagnóstico interna

CODIGO	SIGNIFICADO
--------	-------------

Pr1

Error sonda ambiente

Remedios:

- se vea el parámetro P0
- averiguar la integridad de la sonda
- averiguar la conexión instrumento-sonda
- averiguar la humedad/presión del ambiente

Consecuencias:

- la actividad de la carga 1 dependerá del parámetro C6
- la actividad de la carga 2 dependerá del parámetro C10

Cuando la causa que ha provocado la alarma desaparece, el instrumento restablece el normal funcionamiento.

8 DATOS TECNICOS

8.1 Datos técnicos

8.1.1 Datos técnicos

8.1.2 Datos técnicos

8.1.3 Datos técnicos

8.1.4 Datos técnicos

8.1.5 Datos técnicos

8.1.6 Datos técnicos

8.1.7 Datos técnicos

8.1.8 Datos técnicos

8.1.9 Datos técnicos

8.1.10 Datos técnicos

8.1.11 Datos técnicos

8.1.12 Datos técnicos

8.1.13 Datos técnicos

8.1.14 Datos técnicos

8.1.15 Datos técnicos

8.1.16 Datos técnicos

8.1.17 Datos técnicos

8.1.18 Datos técnicos

8.1.19 Datos técnicos

8.1.20 Datos técnicos

8.1.21 Datos técnicos

8.1.22 Datos técnicos

8.1.23 Datos técnicos

8.1.24 Datos técnicos

8.1.25 Datos técnicos

8.1.26 Datos técnicos

8.1.27 Datos técnicos

8.1.28 Datos técnicos

8.1.29 Datos técnicos

8.1.30 Datos técnicos

8.1.31 Datos técnicos

8.1.32 Datos técnicos

8.1.33 Datos técnicos

8.1.34 Datos técnicos

8.1.35 Datos técnicos

8.1.36 Datos técnicos

8.1.37 Datos técnicos