

ДАННЫЕ РАЗМЕРОВ

РАЗМЕРЫ ГАБАРИТА И ТРАФОРЕТ СВЕРЛЕНИЯ

Размеры показаны в миллиметрах (рисунок масштабом 1:3).




Fig. 3
ds3vi.wmf

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА




Fig. 4
ms3vv.wmf

Fig. 5
ms3vm.wmf

ЕЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СОЕДИНЕНИЯ К ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Пример типичного применения.




Fig. 6
c3-180r.wmf

ДАННЫЕ КОНСТРУКТОРА

EVERY CONTROL S.r.l.

Улица Мессатера 6, 32036 Седико Беллuno Италия

Тел.0039-0437-852468 (автоматический поиск) Факс 0039-0437-83648

e-mail: info@everycontrol.it http://www.everycontrol.it

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Представленное издание эксклюзивная собственность EVERY CONTROL, которая устанавливает абсолютный запрет на воспроизведение и распространение если не уполномочен от EVERY CONTROL. EVERY CONTROL не берёт ни какой ответственности по инструкции характеристик,технических данных и возможных ошибок в представленном или происходящих от использования. EVERY CONTROL не несёт ответственности за ущерб причиной, которго является не соблюдение предупреждений. EVERY CONTROL Оставляет за собой право вносить изменения без предупреждений и в любой момент без нанесения ущерба основным характеристикам функциональности и безопасности.

EC 3-180

Цифровой термостат ON-OFF для управления
деятельностью компрессора, вентиляторов испарителя
и размораживателей (для температуры-времени)

Инструкции по использованию

Вариант 00 от 23 сентября 2000 г.

Код EC 3-180 DOC R000

Файл 3180r.p65

СУТЬ:

Использование этого нового прибора легко, однако для безопасности перед его установлением и использованием важно прочесть эти инструкции и следовать всем правилам использования. Очень важно сохранить эти инструкции для будущих консультаций по прибору.



Fig. 1
f3-180.wmf

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН

EC 3-180 цифровой термостат ON-OFF для управления холодильными установками через контроль деятельности компрессора, вентиляторов испарителя и размораживателей (для температуры-времени).

Прибор подготовлен на фабрике для входов размера зондов РТС/NTC в настоящее время занятые в холодильном секторе.

Некоторые параметры предусмотрены в термостате для предохранения компрессора от перегрузок происходящих из-за повторения и близости запусков, для управления размораживаниями в зависимости от собственных требований, для стабилизации функциональности вентиляторов испарителя, для сигнализации условий работы выходящие за пределы безопасности.

EC 3-180 свободный в размере 74 x 32 мм. и предусмотрен для установке на панель со скобами на винтах или пружине в осночии.

ПОДГОТОВКА

УСТАНОВКА

EC 3-180 предусмотрен установке на панель в отверстие с размером 71 x 29 мм. со скобами на винтах или пружине в осночии (габаритные размеры и трафорет сверления представлены на рисунке 3, системы фиксирования предложенные конструктором соответственно представлены на рисунке 4-5).

ПРЕДПРЕЖДЕНИЯ


- если прибор пренесён с холодного места в теплое, внутри самого прибора может конденсировать влага, дождаться истечения одного часа прежде чем подключать прибор
- убедитесь, что напряжение питания, действующая электрическая частота и сила прибора соответствуют тем же местного питания (смотрите в главе технических данных)
- не загружать большие приборы с тем же трансформатором
- питание установленного прибора на проводнике должно быть подключено на прямую с батареи самого проводника
- снабдить прибор потенцией, которая в состоянии ограничивать потребляемую энергию в случае повреждения прибор остаётся подключён к местному питанию до тех пор замкнуты 7 и 8 подключены к самому местному питанию, так же если визуально отключён
- снабдить зонды такой потенцией, которая в состоянии изолировать от возможных контактов с металлическими деталями или использовать изолированные зоны
- снабдить выходы потенцией, которая в состоянии предохранять их от коротких замыканий и перегрузок
- не пытаться ремонтировать прибор самим, для ремонта обращаться к квалифицированным специалистам
- по вопросам и проблемам относящимся к прибору консультироваться с EVERY CONTROL (смотрите в главе

конструкторских данных).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

После корректного параллельного включения соединений показанных на рис. 6, в течение нормального функционирования прибор визуализирует снятую температуру ячеичного зонда.



В случае активизации тревоги прибор визуализирует мигающий код и buzzer издаёт прерывистый звук до момента когда проваизиющая его причина не будет устронена (смотрите главу сигнализации и тревоги); нажатие кнопки **T1** даёт возможность выключить buzzer.

EC-3180 содержит setpoint работы и некоторые параметры конфигурации, которые сохраняются в постоянной памяти и позволяют настраивать его по необходимости (смотрите главу конфигурация).

Выход K1 ассоциирован с компрессором и setpoint работы остаётся в постоянном действии до момента когда снимая температуру зонда setpoint работы и как только привысит значение гистерезис (дифференциал) выход реактивизируется за исключением размораживания и стекания. После периода размораживания от момента включения прибора или от момента в котором прибор принимает приказ цикла размораживания если условия позволяют (температура зонда испарителя должна быть ниже setpoint прерывания размораживания) прибор принимает автоматически последующую команду цикла размораживания. Цикл размораживания предусматривает две стадии (размораживания и стекания) окончание одного автоматически соответствует началу следующего.

Выход K2 ассоциирован с вентеляторами испарителя и установлен в положение ON, кроме случая стекания и когда не стабилизирован с параметрами семейства F.

Выход K3 ассоциирован с разморожением и активен во время самого разморожения до момента когда снимаемая зондом испарителя температура достигает setpoint прерывание размораживания и когда размораживание заканчивается прибор автоматически переходит на стекание; если прибор настроен на управление размораживанием сопротивлениями (электрическими) во время разморожения выход K1 в положение OFF если прибор настроен на управление размораживание горячим газом (изменение цикла) во время размораживания вход K1 остаётся активным.

По истечению стекания с момента окончания размораживания прибор автоматически переходит к остановке вентеляторов испарителя; во время стекания выходы K1 и K2 в положение OFF. По истечению остановке вентеляторов испарителя с момента окончания стекания цикл размораживания заканчивается ; во время остановке вентеляторов испарителя активизация выхода K2 остановлена.

Если условия позволяют (снята температура зонда испарителя должна быть ниже setpoint прерывания размораживания) держать нажатой как минимум четыре секунды клавишу **T2** или активируя цифровой вход дистанционного размораживания (поготовленный на приказ) прибор принемает приказ цикла размораживания.

ЗАКЛАДКА SETPOINT РАБОТЫ (ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ)

Для изменения значения setpoint работы держать нажатой клавишу **T3** (прибор так визуализирует актуальное значение) одновременно нажать и оставить повторно клавишу **T1** или **T2**

до момента когда прибор визуализирует нужное значение (держа нажатой клавишу **T1** или **T2** значение уменьшается или увеличивается очень быстро); после изменения оставте клавишу **T3** последней; в течение нажатия клавиши **T3** LED L1 мигает и указывает, что процедура закладке setpoint работы в процессе (отпуская клавишу **T3** прибор автоматически выходит из процедуры закладке setpoint работы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- в течение тревоги ошибка памяти доступ к данным процедуре закладке setpoint работы отрицателен
- setpoint работы установлен в стабильных лимитах с параметрами $r1$ и $r2$
- значение setpoint работы программируются в постоянной памяти если даже выявляется прирывание питания.

ЗАКЛАДКА ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ

Параметры конфигурации систематизированы на два уровня, для защиты более делкатных закладок от не законных вскрытий и опознаётся семейством начальной литеры маркёра.

Для подключения к первому уровню одновременно держите нажатыми как минимум на четыре секунды клавиши **T1** и **T2** (последующие четыре секунды прибор визуализирует маркёр PA).

Для отбора параметра первого уровня нажмите и оставте повторно клавишу **T1** или **T2** до момента когда прибор визуализирует маркёр нужного параметра.

Для изменения значение параметра держите нажатой клавишу **T3** (прибор так визуализирует актуальное значение) и одновременно нажмите и оставте повторно **T1** или **T2** до момента когда прибор визуализирует нужное значение (держа нажатой клавишу **T1** или **T2** значение уменьшается или увеличивается очень быстро); после изменения оставьте клавишу **T3** последней (отпуская клавишу **T3** прибор визуализирует вновь маркёр параметра).

Для подключения ко второму уровню войдите в первый и отберите маркёр PA.

Держа нажатой клавишу **T3** (прибор визуализирует актуальное значение маркёра) и одновременно нажмите и оставте повторно клавишу **T1** или **T2** до момента когда прибор визуализирует –19 (держа нажатой клавишу **T1** или **T2** очень быстро значение уменьшается или увеличивается) после изменения оставьте клавишу **T3** последней (отпуская клавишу **T3** прибор визуализирует новый маркёр PA); одновременно держать нажатыми как минимум четыре секунды **T1** и **T2** (последующие четыре секунды прибор визуализирует снова параметр второго уровня).

Для отборка параметра второго уровня нажмите и оставте повторно клавишу **T1** или **T2** до момента когда прибор визуализирует маркёр нужного параметра.

Для изменения значения нужного параметра держать нажатой клавишу **T3** (прибор визуализирует актуальное значение) одновременно нажмите и оставте повторно клавишу **T1** или **T2** домонента когда прибор визуализирует нужное значение (держа нажатой клавишу **T1** или **T2** очень быстро значение уменьшается или увеличивается); после изменения оставьте клавишу **T3** последней (отпуская клавишу **T3** прибор визуализирует новый маркёр параметра).

Для выхода из процедуры закладке параметров конфигурации как минимум четыре секунды держать нааатыми одновременно **T1** и **T2** или же не оперировать клавишами по крайне мере пятьдесят секунд (выход на time-out).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- в течение тревоги ошибка памяти доступ к данным процедуре setpoint работы отрицателен
- Изменение значения параметра в котором единица измерения в час или в минуту или в секунду не имеет немедленного эффекта; для получения такого эффекта, оно

должено быть выполнено в течение хода самого значения
- Значение параметров программируются в постоянной памяти даже если выявляется прерывание питания.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

SETPOINT РАБОТЫ

Map. Min. Max. Еи. Ст. SETPOINT РАБОТЫ

r1 r2 °C +2 setpoint работы

Стабилизирует температуру присоединённую к выходу K1.

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

Map. Min. Max. Еи. Ст. PASSWORD

PA -55 99 --- 0 password (\$)

Password предлагает подключить второй уровень.

Map. Min. Max. Еи. Ст. ВХОДЫ РАЗМЕРА

/0 1 4 --- 1 входы размера

Стабилизирует вид зонда которым прибор должен опознавать свои входы размера по следующему указанному методу:

1 = зонд PTC 2 = сохранено

3 = зонд NTC 4 = сохранено.

/1 -55 +99 °C/8 0 калибрование

Стабилизирует порог суммирования алгебраически происходящими сигналами от выходов размера (например корректировке самих сигналов).

/2 0 6 --- 3 цифровой фильтр

Стабилизирует постоянную времени принимая происходящие сигналы от выходов размера, по следующему указанному методу:

0 = 0 сек. 1 = 0,4 сек.

2 = 1,2 сек 3 = 3,0 сек.

4 = 8,0 сек. 5 = 19,8 сек.

6 = 48,0 сек.

/3 --- --- --- --- --- сохранено

Сохранено.

Map. Min. Max. Еи. Ст. РЕГУЛЯТОР ON-OFF Т Е М П Е Р А Т У Р Ы ПРИСОЕДИНЕННОЙ К SETPOINT РАБОТЫ И К ВЫХОДУ K1

r0 +1 +15 °C +2 гистерезис (дифференциал) (\$)

Стабилизирует гистерезис (дифференциальный) относительные к setpoint работы.

r1 -55 +99 °C -50 минимум установленной setpoint работы

Стабилизирует минимум установленной setpoint работы; прибор автоматически контролирует, что значение стабилизированное с параметром r1 всегда ниже максимума установленной setpoint работы стабилизированное с параметром r2.

r2 -55 +99 °C +50 максимум установленной setpoint работы

Стабилизирует максимум установленной setpoint работы; прибор автоматически контролирует, что значение стабилизированное с параметром r2 является всегда выше максимума установленной setpoint работы стабилизированное с параметром r1.

Map. Min. Max. Еи. Ст. ЗАЩИТА K1

C0 0 15 min. 0 время приказа к активизации выхода с включения прибора

Стабилизирует время подачи приказа активизации выхода с момента включения прибора.

C1 0 15 min. 5 время приказа к активизации выхода из предыдущей активизации

Стабилизирует время подачи приказа активизации выхода с момента предыдущей активации самого выхода.

C2 0 15 min. 3 время приказа к активации выхода из предыдущей дезактивации

Стабилизирует время подачи приказа активации выхода с момента предыдущей дезактивации самого выхода.

C3 0 1 -- 0 положение выхода в течение тревоги ошибки ячеичного зонда

Стабилизирует положение к которому приведён выход в течение тревоги ошибки ячеичного зонда по следующему указанному методу:

0 = в течение тревоги ошибки ячеичного зонда выход приведён в положение OFF

1 = в течение тревоги ошибки ячеичного зонда выход приведён в положение ON

C4 0 1 -- 0 время приказа к активации и дезактивации выхода

Стабилизирует если дать приказ или не дать активации и дезактивации выхода для фиксированного времени, по следующему указанному методу:

0 = ни какой провоцирующей акции

1 = активация и дезактивация выхода произведены за 3 сек.

Map. Min. Max. Еи. Ст. Р Е Г У Л Я Т О Р РАЗМОРАЖЕВАНИЯ

d0 0 99 (*) 8 интервал разморажевания

Стабилизирует интервал времени которое проходит с момента включения прибора или с момента в который прибор автоматически подаёт приказ цикла разморажевания, к моменту в который прибор автоматически подаёт следующий приказ цикла разморажевания.

Если параметр d0 установлен на 0 прибор не когда не подаёт автоматически приказ цикла разморажевания, только при условии если параметр установлен на d4.

d1 0 1 --- 0 вид разморажевания

Стабилизирует вид разморажевания, которым прибор должен управлять, по следующему указанному методу:

0 = на сопротивление (электрическое)

1 = на горячий газ (на измерение цикла).

d2 -55 +99 °C +2 setpoint прерывание разморажевания

Стабилизирует температуру на которой прервалось разморажевание и передана к зонду испарителя.

d3 1 99 (*) 30 максимальная длительность разморажевания

Стабилизирует максимальную длительность.

Истекшая максимальная длительность разморажевания с момента в который прибор активизирует цикл разморажевания, если повышенная температура зонда испарителя ниже setpoint стабилизирована с параметром d2 разморажевание завершено.

d4 0 1 --- 0 цикл разморажевания при подключении прибора

Стабилизирует если прибор должен автоматически подавать приказ цикла разморажевания с момента включения прибора, по следующему указанному методу:

0 = никакой провоцирующей акции

1 = прибор автоматически подаёт приказ разморажевания с момента подключения прибора.

d5 0 99 (*) 0 задержка активизации цикла разморажевания с подключения прибора

Если параметр d4 установлен на 0, стабилизирует интервал с временем суммирования интервала стабилизированного с параметром d0; Добившись такого значения стабилизирует интервал времени, которое проходит с момента включения прибора к моменту в который прибор автоматически подаёт

следующий приказ цикла размораживания.

Если параметр d4 установлен на 1, стабилизирует задержку с которой прибор автоматически подаёт приказ цикла размораживания с момента включения прибора.

Механическая отправка приказа цикла размораживания в течение подсчёта задержки стабилизированна с параметром d5 анулированно самой задержкой.

d6 0 1 -- 1 блок визуализации температуры с активизацией цикла размораживания

Стабилизирует если блокировать визуализацию температуры с момента в который прибор активизирует цикл размораживания, следовать по указанному методу:

0 = никакой провацацирующей акции

1 = в течение размораживания, стекания до момента когда снятая температура из ячеичного зонда достигнет setpoint работы, прибор визуализирует снятую температуру из ячеичного зонда в момент в который сам прибор активизирует цикл размораживания.

d7 0 15 (*) 2 длительность стекания

Стабилизирует длительность стекания.

d8 0 15 часы1 время установление активности тревоги температуры по завершению цикла размораживания

Цикл имеет исключительное значение если параметр db установлен на 0, стабилизирует время в котором подаёт активизацию тревоги температуры с момента завершения цикла размораживания.

d9 0 1 -- 0 размораживание обязательное

Имеет исключительное значение если параметр d1 установлен на 1, стабилизирует если аннулировать сроки установления активизации выхода K1 в момент в который прибор подаёт приказ цикла размораживания, по следующему указанному методу:

0 = никакой провацацирующей акции

1 = в момент который прибор даёт приказ цикла размораживания сроки установления активизации выхода K1 аннулируются.

dA -- -- °C -- показания зонда испарителя (\$)

Позволяет визуализировать снятую температуру зонда испарителя.

db 0 1 -- 0 основные сроки для параметров d0, d3, d5 и d7

Стабилизирует единицу измерения параметров d0, d3, d5, d7 следуя по указанному методу:

0 = единица измерения параметров d0 в час и единица измерения параметров d3, d5, и d7 в минуту

1 = единица измерения параметров d0 в минуту и единица измерения параметров d3, d5, и d7 в секунду.

Map. Min. Max. Е.и. Ст. РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТРЕВОГИ ТЕМПЕРАТУРЫ

A0 +1 +15 °C +2 гистерезис (дифференциал)

Стабилизирует гистерезис (дифференциал) относящийся к параметрам A1 и A2.

A1 -55 0 °C -10 сет для тревоги минимума относящийся к setpoint работы

Стабилизирует порог суммирования алгебраически к setpoint работы значение таким образом достигнутась стабилизирует температуру ниже которой активизируется тревога температуры минимума и передаётся в ячеичный зонд.

Если параметр A1 установлен на 0 тревога температуры минимума не когда не активизируется.

A2 0 +99 °C +10 сет по тревоги максимума относящийся к setpoint работы

Стабилизирует порог алгебраическим суммированием к setpoint работы значение таким образом достигнутое стабилизирует температуру выше которой активизируется тревога температуры максимума и передаётся в ячеичный зонд.

Если параметр A2 установлен на 0 тревога температуры максимума не когда не активизируется.

A3 0 15 часы2 время установления активизации тревоги с подключение прибора

Стабилизирует время дачи приказа активизации тревоги температуры с момента включения прибора.

A4 -- -- -- -- сохранено

Сохранено

Map. Min. Max. Е.и. Ст. РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОР И С ПАРИТЕЛЯ АССОЦИРОВАН С ВЫХОДОМ K2

F0 0 1 -- 1 Функциональность выхода

Стабилизирует функциональность выхода по следующему указанному методу:

0 = выход ассоциирован с setpoint стабилизированной с параметром F1, остаётся активен до момента когда снятая температура из зонда испарителя не достигнет setpoint стабилизированной с параметром F1 и не спустится вниз setpoint стабилизированной с параметром F1 значение гистерезис (дифференциал) стабилизировано с параметром F2 выход приведён в действие, за исключением когда не стабилизирован с параметрами d7, F3, F4 и F5

1 = выход в положение ON, за исключением когда не стабилизирован с параметрами d7, F3, F4 и F5.

F1 -55 +99 °C -1 setpoint дезактивации выхода

Имеет значение исключительно если параметр F0 установлен на 0, в зависимости от порядка стабилизированного с параметром F6, стабилизируя температуру при которой дезактивизируется выход и снятая температура из зонда испарителя.

F2 +2 +15 °C +2 гистерезис (дифференциал)

Имеет значение если параметр F0 установлен на 0, стабилизирует гистерезис (дифференциал) относительно к параметру F1.

F3 0 1 -- 1 типология выхода

Стабилизирует связь с положением выхода K1, по следующему указанному методу:

0 = никакой провацацирующей акции

1 = во время положения OFF выход K1 приведён в положение OFF.

F4 0 1 -- 1 выход приведен в положение OFF во время размораживания

Стабилизирует если приводить в положение OFF во время размораживания, по следующему указанному методу:

0 = никакой провацацирующей акции

1 = во время размораживания выход приведён в положение OFF.

F5 0 15 (*) 15 длительность остановки вентиляторов испарителя

Стабилизирует длительность вентиляторов испарителя.

F6 0 1 -- 0 вид setpoint дезактивации выхода

Имеет значение исключительно если параметр F0 установлен на 0, стабилизирует вид setpoint дезактивации выхода которым прибор должен управлять, по следующему указанному методу:

0 = абсолютный (setpoint дезактивации выхода стабилизирует температуру при которой выход становиться дезактивен)

1 = относительно относительно снятой температуры из ячеичного зонда (достигнутое значение вычетаемое абсолютное значение setpoint дезактивации выхода к снятой

температуре из ячеичного зонда стабилизирует температуру при которой выход становиться дезактивен).

Map. Min. Max. Е.и. Ст. СОЕДИНЕНИЯ В СЕРИЙНОЙ СЕТИ С ПРОТОКОЛОМ СВЯЗИ EVCOBUS

L0 -- -- -- -- сохранено

Сохранено.

L1 1 15 -- 1 адрес прибора

Стабилизирует адрес в котором прибор (slave) отвечает сколько соединено к серийной сети с протоколом связи EVCOBUS управляемое мастером (например Personal Computer).

ПРЕДПРЕЖДЕНИЯ

- символ (\$) указывает, что параметр первого уровня
- символ (*) что единица измерения зависит от параметра db.

СЕГНАЛИЗАЦИИ И ТРЕВОГИ

СЕГНАЛИЗАЦИИ

Если LED L1 включён означает, что выход K1 активизирован.

Если LED L2 включён означает, что выход K3 активизирован.

Если LED L3 включён означает, что выход K2 активизирован.

Если LED L1 мигает означает, что в действии подсчет времени установления активизации выхода K1 (видны параметры C0, C1, C2 и C4).

Если LED L2 мигает означает, что в действии подсчёт времени задержки активизации цикла размораживания (видны параметры C0, C1, C2 и C4) или, что в действие стекание (виден параметр d7).

Если LED L3 мигает означает, что в действии остановка вентиляторов испарителя (виден параметр F5).

ТРЕВОГИ

Если прибор визуализирует мигающий знак "E2" и buzzer издаёт прерывистый звук (ошибка памяти данных) означает, что есть испорченность данных в конфигурации в памяти (выключить и снова включить прибор; если при повторном включении тревоги не исчезнут прибор должен быть заменён); в течение этой тревоги подключние к процедуре установки setpoint работы и параметрам конфигурации отрицательно и все выходы нажаты на OFF.

Если прибор визуализирует мигающий знак "E0" и издаёт прерывистый звук (ошибка ячеичного зонда) означает, что вид ячеичного зонда не коректно соединён (видно параметр /0), диффектный ячеичный зонд (проверить целосность ячеичного зонда) есть погрешность в соединение прибора-ячеичного зонда (проверить точность соединения прибора соединения ячеичного зонда) снятая температура из ячеичного зонда привышает согласных лимитов из самого зонда (проверить, что температура в близи ячеичного зонда в согласных лимитах от самого зонда); в течении этой тревоги выход K1 в стабильное положение с параметром C3, если в действие цикла размораживания сам цикл размораживания завершён и прибор не активизирует цикл размораживания.

Если прибор визуализирует мигающий знак "E1" и buzzer издаёт прерывистый звук (ошибка зонда испарителя) означает, что есть диффекты видные в предыдущем случае но по отношению к зонду испарителя; в течении этой тревоги если параметр F0 установлен на 0 выход K2 приведён в то же положение как выход K1, если параметр F0 установлен на 1 выход K2 остаётся активен в случае когда не стабилизирован с параметрами d7, F3, F4 и F5 прибор завершает максимальную длительность размораживания.

Если прибор визуализирует снятую температуру мигающим ячеичным зондом и buzzer издаёт прерывистый звук (тревога температуры) означает, что снятая температура из ячеичного зонда выходит из стабилизированных лимитов с параметром A1 или A2 (видны параметры A0, A1 и A2); никакой провацацирующей

акции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- если параметр F0 установлен на 1 во время остановки вентилятора испарителя LED L3 не мигает
- кодыды тревоги введены в порядке очерёдности
- в течении цикла размораживания тревога температуры замедлена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус: чёрный пластиковый (PC-ABS) самогосящийся.

Размеры: 74x 32 x 65 мм.

Установка: на панель в отверстие размером 71 x 29 мм., со скобами на винтах или на пружине в основании.

Степень защиты: IP 54.

Соединения: две клеммные коробки на винтах шагом 5 мм. (питание, входы и выходы) для проходов толщиной 2,5 мм.² и соединителем до 5 узлов шагом 5,08 мм. (серийной двери).

Температура

окружающей среды: с 0 до +60 °C (10 ... 90% относительная влажность не конденсируемая).

Питание: 12 Vac/dc, 50/60 Hz, 1,5 VA.

Класс электрополяционных

материалов:

II.

Buzzer тревоги: вмонтирован.

Входы размера: 2 (ячеичный зонд и испаритель) конфигурируемые для зонда PTC/NTC.

Область измерения: с -50 до +150 °C для зонда PTC, с -40 до +110 °C для зонда NTC.

Область установки: с -55 до +99 °C.

Резолюция: 1 °C.

Визуализация: 1 визуализатор на 3 дисплея LED красный высотой 12,5 мм. с автоматическим знаком минус, индикаторами положения выходов.

Выходы: 3 реле с 8 (3) A @ 250 Vac для управления компрессором от S HP @ 250 Vca (NO), для вентиляторов испарителя (в обмен) системой размораживания (NO).

Вид управления

размораживанием:

на сопротивление (электрическом) и на горячем газе (по изменению цикла), автоматическом, механическом и дистанционном управление.

Управление

размораживанием:

для интервала, температуры прерывания, максимальной длительности.

Серийная дверь: TTL с протоколом коммуникации EVCOBUS, для связи с системами конфигурации/ клонации CLONE и контролем установок RICS.